


# 現場見学会 (A工区廃棄物土掘削)

平成28年8月1日

## 現場見学における注意点




### 服装

- ①防塵マスク
- ②ヘルメット
- ③軍手
- ④長靴等

### 注意事項

指示に従い安全に行動していただきますようご協力お願いします。特に**階段を利用される方**は急がずゆっくり行動をお願いします。

# 本日の見学箇所



2

## 廃棄物土掘削(A工区)の状況




### 現在の状況

- ・ 7月30日時点で止水矢板内の廃棄物掘削は完了
- ・ 底面粘性土層の欠如範囲は想定していたものよりやや小さい

3

# 止水矢板内の地質状況



撮影日 平成28年7月30日



細粒で固結度が高く  
割れ目等は認められない



砂分を主体とし  
Kc3層と比較して固結度は低い

# 掘削地質平面図 (A工区)

