基礎調査結果（未指定）

【急傾斜地の崩壊】 土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地	区域名称	公表日	備考
		（急傾斜地の崩壊）			
1	Ⅲ-70001	余呉町上丹生	上丹生-8	R7.2.28	新規
2	Ⅲ-70002	余呉町上丹生	上丹生-9	R7.2.28	新規
3	Ⅲ-70003	余呉町上丹生	上丹生-10	R7.2.28	新規
4	Ⅲ-70004	余呉町上丹生	上丹生-11	R7.2.28	新規
5	Ⅲ-70005	余呉町上丹生	上丹生-12	R7.2.28	新規
1	Ⅲ-70006	余呉町上丹生	上丹生-13	R7.8.6	新規
2	Ⅲ-70007	余呉町上丹生	上丹生-14	R7.8.6	新規
3	Ⅲ-70008	余呉町東野	東野-1	R7.8.6	新規
4	Ⅲ-70009	余呉町池原	池原-6	R7.8.6	新規
5	Ⅲ-70010	余呉町坂口	坂口-2	R7.8.6	新規
6	Ⅲ-70011	余呉町川並	川並-6	R7.8.6	新規
7	Ⅰ-7730-1	余呉町下余呉	下余呉①	R7.8.6	見直し