基礎調査結果（未指定）

【急傾斜地の崩壊】 土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地	区域名称	公表日	備考	区域指定
		（急傾斜地の崩壊）				
1	Ⅲ-70001	余呉町上丹生	上丹生-８	R7.2.28	新規	
2	Ⅲ-70002	余呉町上丹生	上丹生-９	R7.2.28	新規	
3	Ⅲ-70003	余呉町上丹生	上丹生-１０	R7.2.28	新規	
4	Ⅲ-70004	余呉町上丹生	上丹生-１１	R7.2.28	新規	
5	Ⅲ-70005	余呉町上丹生	上丹生-１２	R7.2.28	新規	
6	Ⅲ-70006	余呉町上丹生	上丹生-13	R7.8.6	新規	
7	Ⅲ-70007	余呉町上丹生	上丹生-14	R7.8.6	新規	
8	Ⅲ-70008	余呉町東野	東野-1	R7.8.6	新規	
9	Ⅲ-70009	余呉町池原	池原-6	R7.8.6	新規	
10	Ⅲ-70010	余呉町坂口	坂口-2	R7.8.6	新規	
11	Ⅲ-70011	余呉町川並	川並-6	R7.8.6	新規	
12	Ⅰ-7730-1	余呉町下余呉	下余呉①	R7.8.6	見直し	
13	Ⅲ-70012	余呉町菅並	菅並-9	R8.6.23	新規	
14	Ⅲ-70013	余呉町菅並	菅並-10	R8.6.23	新規	