基礎調査結果（未指定）

【急傾斜地の崩壊】 土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地	区域名称	公表日	備考	区域指定
		（急傾斜地の崩壊）				
~~1~~	~~Ⅲ-70001~~	~~余呉町上丹生~~	~~上丹生-8~~	~~R7.2.28~~	~~新規~~	R8.8.25
~~2~~	~~Ⅲ-70002~~	~~余呉町上丹生~~	~~上丹生-9~~	~~R7.2.28~~	~~新規~~	R8.8.25
~~3~~	~~Ⅲ-70003~~	~~余呉町上丹生~~	~~上丹生-10~~	~~R7.2.28~~	~~新規~~	R8.8.25
~~4~~	~~Ⅲ-70004~~	~~余呉町上丹生~~	~~上丹生-11~~	~~R7.2.28~~	~~新規~~	R8.8.25
~~5~~	~~Ⅲ-70005~~	~~余呉町上丹生~~	~~上丹生-12~~	~~R7.2.28~~	~~新規~~	R8.8.25
~~6~~	~~Ⅱ-70006~~	~~余呉町上丹生~~	~~上丹生-13~~	~~R7.8.6~~	~~新規~~	R8.8.25
~~7~~	~~Ⅰ-70007~~	~~余呉町上丹生~~	~~上丹生-14~~	~~R7.8.6~~	~~新規~~	R8.8.25
~~8~~	~~Ⅱ-70008~~	~~余呉町東野~~	~~東野-1~~	~~R7.8.6~~	~~新規~~	R8.8.25
~~9~~	~~Ⅰ-70009~~	~~余呉町池原~~	~~池原-6~~	~~R7.8.6~~	~~新規~~	R8.8.25
~~10~~	~~Ⅱ-70010~~	~~余呉町坂口~~	~~坂口-2~~	~~R7.8.6~~	~~新規~~	R8.8.25
~~11~~	~~Ⅱ-70011~~	~~余呉町川並~~	~~川並-6~~	~~R7.8.6~~	~~新規~~	R8.8.25
~~12~~	~~Ⅰ-7730-1~~	~~余呉町下余呉~~	~~下余呉①~~	~~R7.8.6~~	~~見直し~~	R8.8.25
13	Ⅲ-70012	余呉町菅並	菅並-9	R8.6.23	新規	
14	Ⅲ-70013	余呉町菅並	菅並-10	R8.6.23	新規	