

第34回旧RD最終処分場問題連絡協議会

工事の進捗状況について

令和2年(2020年)8月27日

A工区の状況

進捗状況

- ・仮置き選別土のすきとり、覆土や排水側溝の整備を実施

- 写真
- ① 選別土すきとり状況
 - ② 排水側溝整備状況
 - ③ 覆土の法面整形状況



B工区の状況

進捗状況

- ・覆土の法面整形や排水側溝の整備を実施
- ・洪水調整設備工の整備を実施

- 写真
- ① 覆土の法面整形状況
 - ② 排水側溝整備状況
 - ③ 洪水調整設備工の整備状況



CD工区の状況

進捗状況

・排水側溝やキャッピングシートの整備を実施

写真 ① 排水側溝設置状況
② キャッピングシート整備状況



E工区の状況

進捗状況

・排水側溝や覆土の法面整形の整備を実施

写真 ① 排水側溝整備状況
② 西市道の盛土状況
③ 覆土の法面整形状況



平面部の施工状況

進捗状況

- ・ 選別土の積込・敷均し状況



平面部の施工状況

進捗状況

- ・ 覆土の敷均し状況




覆土の施工状況

進捗状況


- ・法面部の覆土施工後の基準高、勾配の確認を実施

- 写真 ① 測線No.9 2段目
 ② 測線No.7 3段目 (1:2.0)



撮影日 令和2年(2020年)6月9日

①



撮影日 令和2年(2020年)6月9日



②

覆土の施工状況

進捗状況

- ・法面部の覆土厚(50cm以上)の確認を実施

- 写真 ① 測線No.7 1段目 (51cm)
 ② 測線No.9 1段目 (52cm)



撮影日 令和2年(2020年)1月21日

①



撮影日 令和2年(2020年)4月14日

②

北尾団地広場側の状況

進捗状況

- ・シートの撤去・除草、ラス金網の設置、モルタル吹付を実施

- 写真
- ① シート撤去・除草状況
 - ② ラス金網の設置状況
 - ③ モルタル吹付施工状況



撮影日 令和2年(2020年)5月12日

①



撮影日 令和2年(2020年)6月5日

②




撮影日 令和2年(2020年)8月4日

③

水処理施設の地盤調査

第32回連絡協議会(R2.2.13)
における質問対応



測点		許容支持力 (kN/m^2)	設計支持力 (kN/m^2)
原水貯留槽(1)	①	45.3	52.7
	②	60.0	
原水貯留槽(2)	①	101.6	100.0
	②	98.3	
水処理ライン	①	125.5	119.7
	②	113.8	
薬剤槽	①	160.0	145.1
	②	130.1	
既設水処理施設	①	120.0	115.9
	②	111.8	



撮影日 平成26年(2014年)7月3日

①



撮影日 平成26年(2014年)3月6日

②