

# 滋賀県野洲市小南水害履歴マップ ③ 1959(昭和34)年8月14日(台風7号)・9月26～27日(伊勢湾台風)

■1959(昭和34)年 台風7号・伊勢湾台風時に撮影された写真 (滋賀県HP「水害情報発信 ―水害の記録と記憶―」掲載写真の撮影位置を、聞き取り調査結果に基づき特定)

2022(令和4)年11月16日、12月20日、2023(令和5)年6月13日の小南自治会館での聞き取り調査、VHS『ストップ・ザ・水害!』(制作:日野川改修期成同盟会)に基づき作成

※日野川右岸側の浸水範囲は未確認であったため、描画しない。作成 関西大学 景観研究室(「1/25000 近江八幡」(昭和31年発行)上に加筆)

小田地先での決壊の様子(伊勢湾台風)



12 日野川堤防 決壊の様子①



13 日野川堤防 決壊の様子②

ツバナ地先での堤防決壊・浸水の様子(伊勢湾台風)



14 日野川堤防 決壊の様子③



15 日野川堤防 決壊の様子④



16 ツバナ地先 浸水の様子

安養寺地先の決壊の様子(台風7号)



17 安養寺地先 決壊の様子

〇さん宅から撮影された内領地区の浸水の様子(伊勢湾台風)



1 浸水した田畑と家屋



2 浸水した家屋①



3 浸水した家屋②



4 浸水した家屋③



5 救助活動の様子①



6 救助活動の様子②

大貝地区での自主決壊・浸水の様子(伊勢湾台風)



9 国鉄(現JR)線路上から見た大貝地区の様子①



11 自主決壊箇所(水害当時)



10 国鉄(現JR)線路上から見た大貝地区の様子②



11 自主決壊箇所(現在)


仁保橋流失(伊勢湾台風)



7 流失直前の仁保橋



8 仁保橋流失後



- 凡例
- 浸水範囲
  - 氾濫水の流れ
  - 堤防
  - 橋
  - 河川
  - 水路
  - 決壊箇所
  - 自主決壊箇所
  - 切通し(水害当時)
  - 樋門
- 凡例(写真)
- 撮影箇所
  - 撮影方向
  - 写真番号