

質 疑 回 答 書 （ そ の ５ ）

令和８年(2026年)8月6日

入札参加者 様

(工事番号) 令和８年度 第１号

(工事名称) 滋賀県防災行政無線更新工事

滋賀県知事公室防災危機管理局
管理係

TEL 077-528-3436

FAX 077-528-6037

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
70	特記仕様書 8ページ 2.2 IP伝送システム	NHK(大津放送局)とKBS京都の回線構成について、「特記仕様書」と「滋賀県防災行政無線更新工事図面一式」の記載が異なります。特記仕様書の記載が正しいで宜しいでしょうか。 特記仕様書：びわ湖情報ハイウェイ、無線LAN 工事図面一式：びわ湖情報ハイウェイ、LTE回線	特記仕様書が正しい表記です。
71	特記仕様書 94ページ 3.5.8 本庁構内交換 設備改修	「(1)本庁構内交換機の改修は、既設保守業者へ依頼するものとする。」とありますが、既設保守業者をご教示ください。また、本改修にかかわる費用は、本事業内に含まれるという認識で宜しいでしょうか。	本庁電話交換機が本年度に更新されるため、改修は不要と考えております。既設保守業者は大和電設工業になります。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
7 2	③特記仕様書 94ページ 3.5.8 本庁構内交換設備改修	「(2)近畿地方整備局側で発生する交換設備更新および改修に掛かる作業は受注業者で負担し対応する。」とありますが、既設保守業者をご教示ください。	近畿地方整備局側の保守業者は岸本無線工業株式会社になります。
7 3	特記仕様書 93ページ 3.5.7 業務用構内電話交換機 (7)保守コンソール	保守コンソールは、保守コンソール用：デスクトップ型PC (1台)とデータ管理用：ノート型PC (1台)から構成されるようにお見受けしますが、保守コンソール用とデータ管理用をまとめて1台のノート型PCで実現することでも宜しいでしょうか。	運用上支障がなければその構成でも問題ございません。
7 4	特記仕様書 64ページ 3.3.6 統合卓プリンタ 66ページ 3.3.9 一斉受令プリンタ 71ページ 3.3.15 気象XML受信プリンタ 74ページ 3.3.19 消防庁一斉受令用ネットワークプリンタ 3.3.20 一斉受令/個別兼用FAX 75ページ 3.3.21 複合機 (プリンタ)	各プリンタ (4)性能 へ示されるプリンタの消費電力について単位がVA表記となっておりますが、機器の調達が困難なため、Wとして(力率1.0として)、読み替えても宜しいでしょうか。	その認識でよろしいです。
7 5	特記仕様書 20ページ 図2.5.1交換系システム 構成図	防災中継交換機と大津第2合庁構内交換機が直接接続されているようにお見受けしますが、第2合庁構内交換機への接続は別事業の認識で宜しいでしょうか	第2合同庁舎の電話交換機は本庁の電話交換機に接続されるため、本庁の電話交換機と接続できれば不要と考えております。