

質 疑 回 答 書 （ そ の 7 ）

令和8年(2026年)8月6日

入札参加者 様

(工事番号) 令和8年度 第1号

(工事名称) 滋賀県防災行政無線更新工事

滋賀県知事公室防災危機管理局

管理係

TEL 077-528-3436

FAX 077-528-6037

先日質疑いただきました事項について下記のとおり回答します。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
90	特記仕様書P21 “2.5 電話交換システム2.5.2 機能力・連携機能”機能”	既設交換機とのIP通信での接続は既設交換機メーカーの独自仕様となります。 既存システムの連携は既設の県庁防災交換機を通して相互内線接続を可能としてよろしいでしょうか。	内線転送等の運用に支障がなければ可能とします。
91	特記仕様書P82 “3.5 電話交換システム3.5.1 統制局用防災交換機(4)性能”	ウ：端末にFAXがあるため、圧縮を行うG.722は非対応としてよろしいでしょうか。 オ、カ、キ：特定メーカーの仕様となるため参考の仕様と考えさせていただき、19インチラックに搭載できる機器としてよろしいでしょうか。	寸法、質量については、ラックに収まる機器を導入してください。 消費電力については、採用するUPS容量に関連するため、総合的に判断して決定します。
92	特記仕様書P82“3.5 電話交換システム3.5.1 統制局用防災交換機(5)機器構成”	記載の構成については既設交換機メーカーの独自仕様となります。 納入の機器構成につきましては、運用仕様に支障がない場合は、参考仕様と解釈させて頂いてよろしいでしょうか。	電話運用に支障がない場合のみ認めます。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
9 3	特記仕様書 P83“3. 5 電話交換システム 3. 5. 2 トラフィック収集装置 (3) 機能力”	Webブラウザをユーザインターフェースとする記載がありますが、納入予定機器は専用アプリケーションでのサービスとなります。 運用上は同等となりますのでご許容をお願い致します。	同等以上の性能であれば認めます。
9 4	特記仕様書P85“3. 5 電話交換システム 3. 5. 4 合庁土木用防災交換機 (4) 性能”	ウ：端末にFAXがあるため、圧縮を行うG. 722は非対応としてよろしいでしょうか。 オ、カ、キ：特定メーカーの仕様となるため参考の仕様と考えさせていただき、19インチラックに搭載できる機器としてよろしいでしょうか。	G. 722に対応は必要と考えております。 寸法、質量については、ラックに収まる機器を導入してください。 消費電力については、採用するUPS容量に関連するため、総合的に判断して決定します。
9 5	特記仕様書P85“3. 5 電話交換システム 3. 5. 1 統制局用防災交換機 (5) 機器構成”	記載の構成については既設交換機メーカーの独自仕様となります。 納入の機器構成につきましては、運用仕様に支障がない場合は、参考仕様と解釈させて頂いてよろしいでしょうか。	電話運用に支障がない場合のみ認めます。
9 6	特記仕様書P87“3. 5 電話交換システム 3. 5. 5 小型防災交換機 (4) 性能”	ウ：端末にFAXがあるため、圧縮を行うG. 722は非対応としてよろしいでしょうか。 オ、カ、キ：特定メーカーの仕様となるため参考の仕様と考えさせていただき、19インチラックに搭載できる機器としてよろしいでしょうか。	G. 722に対応は必要と考えております。 寸法、質量については、ラックに収まる機器を導入してください。 消費電力については、採用するUPS容量に関連するため、総合的に判断して決定します。
9 7	特記仕様書P87“3. 5 電話交換システム 3. 5. 5 小型防災交換機 (5) 機器構成”	記載の構成については既設交換機メーカーの独自仕様となります。 納入の機器構成につきましては、運用仕様に支障がない場合は、参考仕様と解釈させて頂いてよろしいでしょうか。	電話運用に支障がない場合のみ認めます。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
98	特記仕様書P89“3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(3) 機能A 交換方式① 通話路方式”	局線中継台着信方式の中継台は今回の構成に無いため、参考仕様と考えてよろしいでしょうか。	将来的に中継台の導入も想定されるため、記載のと通りの仕様での導入をお願いします。
99	特記仕様書P89“3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(3) 機能イ 信頼性”	①：交換機の冗長化構成は、2重化構成を採用していれば信頼性は担保できますので、たすき掛け構成をとらない形式でご許容をお願いします。 イ②：2重化部分が切り替わり、運用が継続できますので、交換時の活線挿抜の仕様は参考仕様と考えてよろしいでしょうか。 イ④：運用を考慮し、通信用のポートとメンテナンス用のポートが分かれる構成であればよろしいでしょうか。	電話運用に支障がない場合のみ認めます。
100	特記仕様書P90“3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(3) 機能キ 電話交換機サービス 機能内線代表”	記載のグループあたりの内線数およびグループ数は既設交換機メーカーの独自仕様となります。 1グループあたり36内線、グループ数500程で運用仕様に支障がない場合は、参考仕様と解釈させて頂いてよろしいでしょうか。	災害対応時等、必要となった際に内線数が不足しない場合認めます。
101	特記仕様書 P92“3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(3) 機能キ 電話交換機サービス 機能ダイヤル番号表示”	「ダイヤルした番号を右から左へシフトしながら表示できること。」は特定メーカーの独自仕様となりますので、運用仕様に支障がない場合は、参考仕様と解釈させて頂いてよろしいでしょうか。	ダイヤルした番号がディスプレイ上に表示される機器を導入してください。
102	特記仕様書 P92“3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(3) 機能キ 電話交換機サービス 機能被呼内線状態表示”	「相手の内線の状態（話中等）を表示窓に表示できること。」は特定メーカーの独自仕様となりますので、運用仕様に支障がない場合は、参考仕様と解釈させて頂いてよろしいでしょうか。	話中や留守電等が簡単にわかるのであれば参考とします。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
103	特記仕様書 P92“3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(3) 機能キ 電話交換機サービス 機能保留・応答”	保留ボタンでは不可能ですが、可変機能ボタンにより実現可能のため、ボタン名については参考仕様と解釈させて頂いてよろしいでしょうか。	記載の機能を有することが確認できるのであれば認めます。
104	特記仕様書 P92 “3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(3) 機能キ 電話交換機サービス 機能ソフトキー 対応”	特定メーカーの仕様となりますので、運用仕様に支障がない場合は、参考仕様と解釈させて頂いてよろしいでしょうか。	こちらの希望する機能があれば認めます。
105	特記仕様書 P92 “3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(3) 機能キ IPインタフェース”	端末にFAXがあるため、圧縮を行うG.722は非対応としてよろしいでしょうか。 交換機としてTagVLAN対応は特定メーカーの仕様となりますので、運用仕様に支障がない場合は、参考仕様と解釈させて頂いてよろしいでしょうか。	G.722に対応は必要と考えております。 Tag VLANについては、IPネットワーク機器の機能を含めて総合的に判断して決定します。
106	特記仕様書 P92 “3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(3) 機能キ 環境条件”	相対湿度について屋内設置ですので、納入予定機器仕様[相対湿度85%]で問題ないと考えますため、ご許容をお願いします。	受注後に協議で決定とします。
107	特記仕様書 P93 “3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内電話交換機(4) 交換機用直流電源装置 (業務用構内交換機用) 仕様”	「インバータへの供給」については特定メーカーの仕様となります。交換機用蓄電池と必要な付帯装置用UPSによる運用としてよろしいでしょうか。	停電対応が可能であれば認めます。

番号	質問箇所	質疑事項	回答
108	特記仕様書 P94 “3.5 電話交換システム 3.5.7 業務用構内 電話交換機(8) 料金 管理装置（業務用構 内交換機用）”	ウ：特定メーカーの仕様となります。 以下の仕様で運用仕様に支障がない場合は、参考仕様と解釈 させて頂いてよろしいでしょうか。 ●納入予定機器仕様 ・部門群コード数：255件 ・部門コード数：511件 ・内線数：4,096件	同等程度の仕様であれば認めます。