基礎調査結果（未指定）


新規区域指定

様式　1

土砂災害特別警戒区域	
告示年月日	令和　　年　　月　　日
告示番号	滋賀県告示第　　号

土砂災害警戒区域	
告示年月日	令和　　年　　月　　日
告示番号	滋賀県告示第　　号

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域　位置図




・「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 8JHf 186」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-70029
箇所名	杉本-6
所在地	滋賀県長浜市木之本町杉本

土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域　区域図



○ この区域図は、空中写真測量による地形図に、実測による区域図を投影したものであり、一部異なって見える場合があります。
詳しくは、土木事務所にお尋ねください。

基礎調査結果（未指定）

新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図(オルソ画像)

様式　2

調書作成日	令和8年9月30日

箇所番号	Ⅱ-70029	箇所名	杉本-6	所在地	滋賀県長浜市木之本町杉本



基礎調査結果（未指定）


新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図

様式　４－１

調書作成日	令和8年9月30日

箇所番号	Ⅱ-70029	箇所名	杉本-6	所在地	滋賀県長浜市木之本町杉本



移動による力

			移動による力の最大値 kN/m²	移動高 m
土砂災害警戒区域				
土砂災害特別警戒区域	移動による力が100kN/m²を超える区域		112.5	1.0
	その他の区域		100.0	1.0

基礎調査結果（未指定）


新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図

様式　４－２

調書作成日	令和8年9月30日

箇所番号	Ⅱ-70029	箇所名	杉本-6	所在地	滋賀県長浜市木之本町杉本



堆積による力

			堆積による力の最大値 kN/m²	堆積高 m
土砂災害警戒区域				
土砂災害特別警戒区域	堆積高が3mを超える区域		－	－
	その他の区域		14.3	2.8
土石等の堆積による力が構造物の耐力を上回る区域				