

土砂災害特別警戒区域


告示年月日	平成 31 年 2 月 22 日
告示番号	滋賀県告示第 93 号

土砂災害警戒区域

告示年月日	平成 31 年 2 月 22 日
告示番号	滋賀県告示第 92 号

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



・この地図は、国土地理院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	II-3394
区域の名称	大野(1)
区域の所在地	滋賀県甲賀市土山町大野

土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	



○ この区域図は、空中写真測量による地形図に、実測による区域図を投影したものです、一部異なって見える場合があります。
詳しくは、土木事務所にお尋ねください。

土砂災害警戒区域等設定図(オルソ画像)

様式 2

調査作成日

平成30年3月23日

箇所番号	II-3394	箇所名	大野(1)	所在地	滋賀県甲賀市土山町大野
------	---------	-----	-------	-----	-------------



土砂災害警戒区域等設定図

様式 4-1


調査作成日

平成30年3月23日

箇所番号	II-3394	箇所名	大野(1)	所在地	滋賀県甲賀市土山町大野
------	---------	-----	-------	-----	-------------

移動による力

土砂災害警戒区域		移動による力の最大値 kN/m ²	移動高 m
土砂災害 特別警戒区域	移動による力が 100kN/m ² を超える区域	-	-
その他の区域		78.9	1.0



土砂災害警戒区域等設定図

様式 4-2

調査作成日 平成30年3月23日

箇所番号	II-3394	箇所名	大野(1)	所在地	滋賀県甲賀市土山町大野
------	---------	-----	-------	-----	-------------

堆積による力

土砂災害警戒区域		堆積による力の最大値 kN/m ²	堆積高 m
土砂災害 特別警戒区域	堆積高が3mを超える区域	-	-
その他の区域		7.8	1.8

土石等の堆積による力が構造物の耐力を上回る区域

県道西明寺水口線

梅田会館 第2駐車場(避難場所)

梅田神社



土山町大野

梅田会館(避難所)

1:1,000

0

50

100 m

県道西明寺(・水口)

公園