

土砂災害特別警戒区域


告示年月日	令和 8年 1月 23日
告示番号	滋賀県告示第 48号

土砂災害警戒区域

告示年月日	令和 8年 1月 23日
告示番号	滋賀県告示第 46号


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



・測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHf 51
(本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。)

自然現象の種類	土石流
区域番号	32080001
区域の名称	金勝川支流
区域の所在地	滋賀県栗東市東坂




土砂災害警戒区域		
土砂災害 特別警戒 区域	土石流の高さが1mを超える区域	土石流により建築物に作用すると想定される力が50kN/m ² を超える区域
	土石流の高さが1m以下の区域	土石流により建築物に作用すると想定される力が50kN/m ² 以下の区域
	土石流の高さが1m以下の区域	

○ この区域図は、空中写真測量による地形図に、実測による区域図を投影したものであり、一部異なって見える場合があります。
詳しくは、土木事務所にお尋ねください。

土砂災害警戒区域等設定図(オルソ画像)

様式 2




溪流の位置図 (土石流)

様式 3

溪流番号	32080001	所在地	滋賀県栗東市東坂
水系名	淀川	土木事務所・振興局	南部土木事務所
河川名	金勝川	調書作成日	令和7年6月30日
溪流名	金勝川支流	作成会社(作成者)	国際航業株式会社 西川 友章

溪流位置図(S=1/25,000基図)



測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 7JHF 51(本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。)