

基礎調査結果(未指定)

土砂災害警戒区域調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地 (土石流)	区域名称	公表日	備考	区域指定
1	32080004	栗東市東坂 (急傾斜地の崩壊)	金勝川支流	R7.9.16	新規	R8.1.23
2	I-20001	栗東市上砥山	上砥山-12	R7.9.16	新規	R8.1.23
3	I-20002	栗東市上砥山	上砥山-13	R7.9.16	新規	R8.1.23
4	I-20009	栗東市荒張	荒張-25	R7.9.16	新規	R8.1.23
5	I-20013	栗東市井上	井上-9	R7.9.16	新規	R8.1.23
6	I-20015	栗東市東坂	東坂-5	R7.9.16	新規	R8.1.23
7	II-20003	栗東市上砥山	上砥山-14	R7.9.16	新規	R8.1.23
8	II-20004	栗東市上砥山	上砥山-15	R7.9.16	新規	R8.1.23
9	II-20005	栗東市荒張	荒張-21	R7.9.16	新規	R8.1.23
10	II-20007	栗東市荒張	荒張-23	R7.9.16	新規	R8.1.23
11	II-20008	栗東市荒張	荒張-24	R7.9.16	新規	R8.1.23
12	II-20010	栗東市御園	御園-7	R7.9.16	新規	R8.1.23
13	II-20011	栗東市御園	御園-8	R7.9.16	新規	R8.1.23
14	II-20012	栗東市井上	井上-8	R7.9.16	新規	R8.1.23
15	II-20014	栗東市井上	井上-10	R7.9.16	新規	R8.1.23
16	II-20016	栗東市東坂	東坂-6	R7.9.16	新規	R8.1.23
17	II-20017	栗東市荒張	荒張-26	R7.9.16	新規	R8.1.23
18	II-20018	栗東市井上	井上-11	R7.9.16	新規	R8.1.23
19	II-20019	栗東市井上	井上-12	R7.9.16	新規	R8.1.23
20	II-20020	栗東市井上	井上-13	R7.9.16	新規	R8.1.23
21	II-20021	栗東市井上	井上-14	R7.9.16	新規	R8.1.23
22	II-20022	栗東市荒張	荒張-27	R7.9.16	新規	R8.1.23
23	III-20006	栗東市荒張	荒張-22	R7.9.16	新規	R8.1.23
24	III-20023	栗東市荒張	荒張-28	R7.9.16	新規	R8.1.23