


滋賀県 地下水汚染状況把握のための 地盤・地象環境情報 平成19年



- 凡例**
- ボーリングデータ
 - H16事業所_位置
 - センター検査結果
- 等水位線図
孔内水位**
- 68.00 - 152.4
 - 152.5 - 236.8
 - 236.9 - 321.2
 - 321.3 - 405.6
 - 405.7 - 490.0

0 5,000 10,000 20,000 メートル