

# 大津市藤尾奥町の平成25年 台風18号による水害体験



土砂が1.8mぐらい堆積し、  
埋もれた家。

冠水した道路のおよその区間  
(約800m)  
急な坂道を、激しい雨が川のように  
流れていった。川も増水し、  
道と川の区別がつかない状態



流木等が詰まった橋



崩壊した橋



藤尾川が氾濫  
小屋の屋根

橋が5カ所、大きな石や流木等で詰  
まったため、溢れた川の水が、住宅  
敷地内を走った。



激流で基礎がえぐられた住宅



濁流の引いた後の駐車場

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。  
(承認番号 令元情復、第422号)  
第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得なければならない。