


水害経験と備える知恵（日野町鳥居平）



③昭和40年 台風24号
川の橋が道に流れた

②昭和40年 台風24号
土砂崩れで竹やぶが倒れた

①昭和34年 7号台風
堤防決壊
桜並木が流された
消防団員が流された



④昭和40年9月17日
台風24号 道が崩れた

⑥昭和57年9月25日 台風19号
土砂崩れで川が埋まった
各家から1人出て土砂撤去を行った

⑤昭和40年
家の裏で土砂崩れ発生

①警報が発令されたら、
自警団が会議所に詰める

⑦流木が橋に引っかかり、その周辺が浸水したことがある

【凡例】	
●	戦前に破堤・越水、浸水が発生した場所
●	戦後から昭和年間に破堤・越水、浸水が発生した場所
●	平成以降に破堤・越水、浸水が発生した場所
▲	戦前に土砂災害が発生した場所
▲	戦後から昭和年間に土砂災害が発生した場所
▲	平成以降に土砂災害が発生した場所
■	水害に対する知恵を確認できる場所
■	過去の水害に対する詳細情報
■	水害に対する知恵の詳細情報



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 令元情復、第422号)
第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得なければならない。