


水害経験と備える知恵（竜王町小口）

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 令元情復、第422号)
 第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得なければならない。

昭和19年10月7日、夜に集中豪雨
 午後11時30分頃に堤防決壊
 決壊地点が拡大し、水嵩は増し、
 4軒の住宅が呑まれた

【凡例】	
●	戦前に破堤・越水、浸水が発生した場所
●	戦後から昭和年間に破堤・越水、浸水が発生した場所
●	平成以降に破堤・越水、浸水が発生した場所
■	水害に対する知恵を確認できる場所
	過去の水害に対する詳細情報
	水害に対する知恵の詳細情報
○	流出家屋
—	過去の水害時のはん濫水の流れ
その他の知恵	
昭和19年の水害を教訓に、大雨が降ると祖父川の堤防を見廻りに行く。	