

# 野洲市須原水害履歴マップその③(全3枚)



(H26.8.1,須原自治会館で行った聞き取り調査に基づき作成、参加者7名)

## ~須原周辺広域航空写真~

### 野洲川放水路:

野洲川はかつて、河口付近で南流と北流に分かれて蛇行していた。昭和28年9月の水害をきっかけに、南流と北流を一本化した新放水路を通す計画が立てられ、昭和46年より8年間をかけて改修工事が行われた。昭和54年に通水。

