



写真図



土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000 (地図画像)を複製したものである。(承認番号 平18総複、第496号)

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	-8719
箇所名	角川
所在地	高島市今津町角川



土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	

この区域図は、空中写真測量による地形図に、実測による区域図を投影したものであり、一部異なって見える場合があります。詳しくは、建設管理部や土木事務所にお尋ねください。