

基礎調査結果(未指定)

【急傾斜地の崩壊】土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

	区域番号	区域名称	公表日	備考
		(急傾斜地の崩壊)		
1	I-10001	大津市葛川坊村町	坊村(8)	R5.7.31 新規
2	I-10006	大津市南比良	南比良(4)	R5.7.31 新規
3	I-1001	大津市葛川町居町	町居	R5.7.31 既指定区域見直し
4	I-10012	大津市和邇高城	高城(8)	R5.7.31 新規
5	I-10016	大津市真野普門二丁目・真野大野二丁目	普門(4)	R5.7.31 新規
6	I-10024	大津市朝日が丘一丁目	逢坂(13)	R5.7.31 新規
7	I-1113	大津市本宮二丁目	本宮 1	R5.7.31 既指定区域見直し
8	I-1703	大津市葛川貫井町	貫井④	R5.7.31 既指定区域見直し
9	I-1704	大津市葛川貫井町・梅ノ木町	貫井	R5.7.31 既指定区域見直し
10	I-1768	大津市仰木二丁目	仰木-1	R5.7.31 既指定区域見直し
11	II-10002	大津市北小松	北小松(25)	R5.7.31 新規
12	II-10003	大津市北小松	北小松(26)	R5.7.31 新規
13	II-10004	大津市南小松	南小松(9)	R5.7.31 新規
14	II-10005	大津市南小松	南小松(8)	R5.7.31 新規
15	II-10007	大津市木戸	木戸(6)	R5.7.31 新規
16	II-10008	大津市八屋戸	八屋戸(2)	R5.7.31 新規
17	II-10009	大津市和邇北浜	北浜(12)	R5.7.31 新規
18	II-10010	大津市和邇北浜	北浜(14)	R5.7.31 新規
19	II-10011	大津市和邇北浜	北浜(13)	R5.7.31 新規
20	II-10013	大津市和邇中	和邇中(2)	R5.7.31 新規
21	II-10017	大津市真野谷口町	真野谷口町(2)	R5.7.31 新規
22	II-10019	大津市仰木四丁目	仰木(41)	R5.7.31 新規
23	II-10020	大津市仰木の里東八丁目	仰木の里東(8)	R5.7.31 新規
24	II-10021	大津市仰木の里東八丁目	仰木の里東(9)	R5.7.31 新規
25	II-10022	大津市逢坂二丁目	逢坂(14)	R5.7.31 新規
26	II-10023	大津市逢坂二丁目・神出開町	逢坂(12)	R5.7.31 新規
27	II-1087	大津市衣川二丁目・仰木の里東八丁目	仰木の里東③	R5.7.31 既指定区域見直し
28	III-10014	大津市小野	小野(4)	R5.7.31 新規
29	III-10015	大津市小野	小野(5)	R5.7.31 新規
30	III-10018	大津市衣川一丁目	衣川(8)	R5.7.31 新規

