


# 調査地点



- 場内浸透水: 2地点
- Ks3層地下水: 5地点\*
- Ks2層地下水: 8地点
- ⊕ 確認調査(Ks2): 4地点
- 経堂池

\* No.K-1はks3層とKs2層がつながっており重複している。