

田川濁水被害状況写真

(一部抜粋)

1 第1取水口付近 2023/6/5 13:09
ここから鮎の蓄養の為の水が取水されます



2 生簀の中の状況 2023/6/25 10:39
約1週間ほどでこの状況になります



3 アユの仕掛けのあんどん付近 2023/6/30 6:18
一番重要な箇所でもあります 泥を除去する
だけでも大変な作業です



4 田川本流ヤナ付近 2023/8/12 16:32
見てわかる様にアユが遡上する川では無くなっている



5 第2取水口 2023/8/12 16:59
写真2の生簀にここから取水される



6 直近12月、長田橋 田川本流 2023/12/12 10:36
写真上部の水路は草野川由来の水が合流している
写真左から右に流れる本流は高時川由来



7 難波町 弓削橋下の河床の状況 2023/10/13 8:40
河床が劣悪化しアユが産卵や遡上できる状況にない



8 2020年の難波町 弓削橋下の河床の状況 2020/10/3 8:03
写真7と同じ場所である 右側には小さくアユの魚影が見えます



要望事項

2024年 1月16日

滋賀県森林保全課 殿

- 1、 写真の様に田川は大変深刻な状態となっております
元々、自浄能力に乏しい河川であります
早急な対策、対応、処置を宜しくお願いいたします。

- 2、 ベルクスキー場跡地に関しては、我々漁業者 また琵琶湖に
とっても大変重要な場所に位置しており、風力発電会社(GPI)
による 是正工事また風力発電の開発にかんしては、
いま、この立場において断固反対いたします
この様な被害に遭っている被害者からの、言葉として真摯に
受け留めて頂き 今後 善処していただきます様お願い致します。

以上

滋賀県長浜市唐国町387-3

新虎姫漁業生産組合

組合長 河島義信