

基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

様式 1


土砂災害特別警戒区域

告示年月日	令和 年 月 日
告示番号	滋賀県告示第 号

土砂災害警戒区域

告示年月日	令和 年 月 日
告示番号	滋賀県告示第 号

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



・「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R7JHf288」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	II-20024
箇所名	下戸山(3)
所在地	滋賀県栗東市下戸山

土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図



○ この区域図は、空中写真測量による地形図に、実測による区域図を投影したものであり、一部異なって見える場合があります。
詳しくは、土木事務所にお尋ねください。

基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図(オルソ画像)

様式 2

調書作成日

令和8年6月30日

箇所番号


II-20024

箇所名

下戸山(3)

所在地

滋賀県栗東市下戸山



基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図

様式 4-1

調書作成日

令和8年6月30日

箇所番号


II-20024

箇所名

下戸山(3)

所在地

滋賀県栗東市下戸山



基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図

様式 4-2

調査作成日

令和8年6月30日

箇所番号

II-20024

箇所名

下戸山(3)

所在地

滋賀県栗東市下戸山

