

ブロックの1



全 景（南側より望む）



全 景（北側より望む）



掘削状況



掘削・積み込み状況



掘削状況



廃棄物の埋め立て状況



廃棄物の埋め立て状況



仮置シート養生の状況

ブロックの2



掘削状況



掘削状況



掘削状況



白い固形物



ドラム缶



ドラム缶



仮置きヤードの状況



仮置きヤード シート養生の状況

ブロックの



65t 吊 クレーン



埋め戻し用バックホウ



ケーシング $\phi 1500$ 左から $L=7m \times 1/3m \times 4/2m \times 1/4m \times 2$



グラブハンマー（ $\phi 1500mm$ 用）



全周回転式油圧ジャッキ設置



ケーシング立て込み状況



掘削状況



ガス測定状況(GL-3.00m)



掘削廃棄物土(GL-0.00 ~ -3.00m)



ガス測定状況(GL-6.00m)



掘削廃棄物土(GL-3.00 ~ -6.00m)



ガス測定状況(GL-9.00m)

ブロックの



掘削廃棄物土 (GL-6.00 ~ -9.00m)



ガス測定状況 (GL-12.00m)



掘削廃棄物土 (GL-9.00 ~ -12.30m)



ガス測定状況 (GL-15.35m)



掘削土地山 (GL-12.30 ~ -15.35m)



掘削深度確認 (GL-15.35m)



バックホウによる埋戻状況



ケーシング抜管状況

ブロックの



全周回転式油圧ジャッキ設置



ケーシング立て込み状況



掘削状況



ガス測定状況(GL-3.00m)



掘削廃棄物土(GL-0.00 ~ -3.00m)



ガス測定状況(GL-6.00m)



掘削廃棄物土(GL-3.00 ~ -6.00m)



ガス測定状況(GL-9.00m)



掘削廃棄物土(GL-6.00 ~ -9.00m)



ガス測定状況(GL-12.00m)



掘削廃棄物土(GL-9.00 ~ -12.00m)



ガス測定状況(GL-14.20m)

ブロックの



掘削土堆山(GL-10.80 ~ -14.20m)



掘削深度確認(GL-14.20m)



バックホウによる埋戻状況



ケーシング抜管状況

ブロックの1



試掘(掘削状況)



試掘孔



試掘状況



掘削状況



掘削残土の仮置き状況



掘削した廃棄物の仮置き状況



埋戻の状況



掘り出された鉄筋塊



アルミ製品



マンホールのふた



ドラム缶のふた



ドラム缶

ブロックの1



ドラム缶

ブロックの2



着手前の全景



コンクリートカッター入れ



コンクリート厚 $t = 220\text{mm}$



コンクリート厚 $t = 260\text{mm}$

ブロックの4



掘削状況



掘削状況



掘削状況



掘削孔



埋め立て廃棄物の状況



埋め立て廃棄物の状況



埋め立て廃棄物の状況



埋め立て廃棄物の状況



仮置きヤードの全景



仮置きヤードにおける成形



仮置きヤードのシート養生



仮置きヤードのシート養生

ブロックの4



雑物除去 木片類



雑物除去 つぶれたドラム缶類



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶



ドラム缶のふた



焼けたビニール製品



ポリエチレン

ブロックの4



雑物除去 廃モータ類



雑物除去 金属片



雑物除去 鉄筋棒



雑物除去 発泡モルタル



雑物除去 コンクリートがら



コンクリートの枕木