


表 7 台風 18 号における浸水実績と地先の安全度マップの比較⑦

箇所名：近江八幡市鷹飼町(日本カーボン株式会社)：三明川いっ水

【状況写真】



近傍雨量観測所名	末広雨量観測所	浸水深
時間最大	26mm/h	0.5m 以下
総雨量	223mm(9/15、9/16 の累加雨量)	

【地先の安全度マップ】



大雨が降った場合に想定される浸水深さ

2F軒下までつかかる程度	5m
	4m
	3m
1F軒下までつかかる程度	2m
大人の腰までつかかる程度	1m
大人のヒザまでつかかる程度	0.5m

- ◆10年確率(10年に一度の大雨) 時間最大50mm程度の雨が降った場合
- ◆100年確率(100年に一度の大雨) 時間最大109mm程度の雨が降った場合
- ◆200年確率(200年に一度の大雨) 時間最大131mm程度の雨が降った場合

降雨確率	10年確率	浸水深
時間最大	50mm/h	0.5m 以下
総雨量	170mm/24h	