



# 日野川災害記録と 小南の取り組み

平成21年9月27

野洲市小南 山本徳治郎


# 日野川 & 小南の位置




# 1. 伊勢湾台風による野州市 小南地区の被害状況

- 日野川災害はなぜ起きたのか
- 日野川堤防決壊の時間的推移
- 罹災の状況
- 罹災後の状況

# 日野川堤防決壊の推移



# 篠原駅・大貝の水害 ~伊勢湾台風より~



(昭和34年9月)

# 流失寸前の仁保橋


～伊勢湾台風より～



(昭和34年9月)

# 仁保橋の歴史

昭和33年 流失前



# 仁保橋の歴史

昭和36年 完成




# 仁保橋の歴史

平成21年 完成



# 日野川堤防決壊の推移



# 罹災の状況 ~冠水状況~



(昭和34年9月)

# 罹災の状況 ~ 田船で救助活動 ~



(昭和34年9月)

# 罹災の状況 ~ 小田地先(近江八幡市)決壊 ~



(昭和34年9月)