


## 2 焼却施設の現況写真


# 1. 南側焼却炉



南側焼却炉フロー



南側焼却炉全景



南側焼却炉フロー



燃烧炉全景/腐食状况




燃烧炉全景/腐食状况



燃烧炉全景/腐食状况



パネルの腐食状況



① 冷却塔下部（点検口）



② 冷却塔点検口（拡大部）



ロータリーキルン/腐食状況

(口前熱) 蒸干装置



ロータリーキルン/腐食状況



②集塵機下部（灰出し口）



③集塵機上部