


(テーマ)

台風18号の豪雨による流域下水道マンホールからの溢水等の被害発生の原因究明と防止に向けた今後の取り組み方針について

草津市

流域下水道から汚水が大量に溢水



(撮影:9月16日午前8時 ★ 草津市新浜町イオンモール付近)


湖南中部浄化センターの汚水の溢水状況



(撮影:9月16日午前5時 ★ 管理棟付近 水深約20cm~25cm)

流域下水道幹線の満水状態が継続

(10月16日午前9時52分)



災害用仮設トイレ設置状況



(撮影場所: 新浜会館 9月16日)

流域下水道管渠から汚水が溢れ、湖南中部浄化センター周辺地域の下水道が使用できないため、災害用仮設トイレを各町(矢橋、橋岡、新浜)の会館に設置し、御利用いただきました。

下水道が使用できなかった地域
約1,500世帯

