

《旧RD最終処分場二次対策工事 A-3区画 における有害物掘削状況をお知らせします》

作成日：平成26年8月4日

A-3区画について

有害物掘削除去工のうち、A-3区画の掘削除去が7月3日に完了しました。
掘削作業の様子や、除去した廃棄物などの状況を下記にまとめます。

A-3区画では、主に廃プラスチック類や、木くず、ゴムくず、金属くず、および、がれき類が出てきました。

ドラム缶や医療系廃棄物は出てきませんでした。



断面①：廃棄物土掘削（掘削深 約2.0m）

廃棄物土の掘削状況です。



断面②：有害物土掘削（掘削深 約5.5m）


有害物土の掘削状況です。
一部発生しました湧水は、水処理施設にて処理しています。




断面③：掘削完了（掘削深 約7.0m）

掘削が完了しました。（写真左下の茶色部は地山です。）

位置図



A-3区画の掘削断面図



金属くず（一斗缶）

潰れた一斗缶が出てきました。
液状の廃棄物は確認されませんでした。



廃プラスチック類

ロール状に巻かれた半透明のビニールが出てきました。



がれき類

コンクリートの破片やタイルの破片など出てきました。



廃プラスチック類

パイプ（塩化ビニル管）が出てきました。