

《旧RD最終処分場二次対策工事 B区画における有害物掘削状況 をお知らせします》

作成日：平成26年6月9日

位置図



掘削状況

B区画は矢板を打設せず、オープン掘削にて施工しました。



有害物土

有害物土の全体写真です。

B区画について

有害物掘削除去工のうち、B区画の掘削除去が6月6日に完了しました。

B区画は主に、廃プラスチック類や木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず、および、がれき類が出てきました。特にロール状に巻かれた繊維くずが多く出てきました。

その他に穴の開いたドラム缶が1個出てきましたが、内部に液状の廃棄物は確認されませんでした。



廃プラスチック類（合成ゴム）

キャタピラ状の廃ゴムが出てきました。



廃プラスチック類

綿状の断熱材が出てきました。



合成繊維くず

ロール状に巻かれた繊維くずが多く出てきました。



廃プラスチック類（合成ゴム）

ゴム製タイヤが出てきました。



金属くず（ドラム缶）

穴の開いたドラム缶が1個出てました。内部に液状の廃棄物は確認されませんでした。



掘削完了①

掘削除去が完了しました。



掘削完了②

底面確認の見学会は後日開催予定です。