


# 《旧RD最終処分場二次対策工事 <u>工事情報 第41号</u> をお知らせいたします》

作成日:平成26年11月25日







ダンプ走路のコンクリートを打設していま 集塵機およびサイクロンの設置状況で



① 選別処理施設工



③ 鉛直遮水壁工

カッターポスト接続を行っています。

### 【お知らせ】

・11月27日(木)に第10回旧RD最終処分場問題連絡協議会を開催します。

## 《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》


#### 【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、IHRD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。

各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。 ※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

#### 平成26年11月 主な実施作業内容 備考 14 金 15 土 16 日 17 月 18 火 19 水 20 木 廃棄物選別工 基礎コンクリート打設 基礎コンクリート打設 基礎コンクリート打設 乾燥ヤート・基礎 基礎工 テント基礎型枠・選別ヤー・業筋 (1)選別処理施設工 汚染地下水拡散防止対策工 休 TRD工法 バイパス側施エヤード造成 プラント設置・機械組立・施工段取り ガイドエ Т (2)鉛直遮水壁工 汚染地下水拡散防止対策工 事前調査ボーリング (3)底面遮水工

#### 【位置図】



#### 【測完備管理其准】

<u> </u>				
	騒音	振 動	粉じん	臭 気
第1管理值	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサ-値)
第2管理值	基準値	基準値	基準値	参考値
基準値	85dB	75dB	0.2mg/m <sup>3</sup>	10(硫化水素臭などの異臭)
	栗東市の特定 建設作業(騒 音)に係る規 制基準	栗東市の特定 建設作業(振動)に係る規 制基準	環境基準』の 「環境上の条	草津市「臭気指数規制基準第1数規制基準第1種地域數地境界線(第1号)」記載基準

#### 第1管理値を超過した場合


騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します

#### 第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策 を講じ作業を再開します
	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに 作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業 を再開します


#### 【騒音】

(特になし)




#### 【振動】

(特になし)



#### 【粉じん】

(特になし)



#### 【臭気】

11月20日13時頃から臭気の値が落ち着かず、0~9の間で不規則な動きを繰り返すため、現地の臭気を確かめましたが異常はみつかりませんでした。

そのため携帯用ガス検知器で測定しましたがガスは検出されなかったため、センサーの故障と思われます。現在メーカーに問い合わせ中です。

ご迷惑をおかけします。

