《旧RD最終処分場二次対策工事 <u>工事情報 第19号</u> をお知らせいたします》

作成日:平成26年6月24日





①有害物掘削除去工

A-3区画の鋼矢板打設を行っていま



①有害物掘削除去工

鋼矢板打設時の障害物(鉄板)を掘削 除去した物です。



③仮キャッピングエ

国道側の法面において除草を行ってい ます。

その後シートを敷設します。

【お知らせ】

- ①有害物掘削除去工のA-3区画およびB区画について、除去完了後の現場見学会を開催します。
- 日程は 7月3日(木)15時00分~ を予定しております。
- ※ 先週の工事情報第18号で、現場見学会の日程を 7月1日(火)としておりましたが、工程の都合により 7月3日(木) に変更します。ご迷惑おかけしまして申し訳ございません。

■ 測定値 ---- 第1管理値 — 第2管理値

0時

《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

mg/m³ 0.25

> 8時 16時

0.20 0.15 0.10 0.05

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するた めに、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計 測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動 計測しています。


各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。 |※網掛け部は休工の時間帯(休日および夜間)です。

	主な実施作業内容		平成26年6月											/# #Z			
			13	金	14	H	15	日	16	月	17	火	18	水	19	木	備考
	廃棄物土·有害物掘削工																
	①仮置き物撤去工	仮置き物撤去	仮置き物	搬出													
	②矢板工	A-3区画矢板打設	鋼矢板打	「設	休工		休工		鋼矢板技	打設							
	汚染地下水拡散防止対策工			_	_												
╝	③仮設備工	仮キャッピングエ							除草·集	積							
			\	/						/							

粉じん測定記録


16時 0時

【位置図】



【騒音】

16日の値について、計測器のすぐ近くで、 除草を行ったため、その作業音が影響し たものと思われます。




【測完值管理其准】

	騒音	振 動	粉じん	臭 気			
第1管理值	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサ-値)			
第2管理值	基準値	基準値	基準値	参考値			
	85dB	75dB	0.2mg/m ³	10(硫化水素臭 などの異臭)			
基準値	栗東市の特定 建設作業(騒 音)に係る規 制基準	栗東市の特定 建設作業(振動)に係る規 制基準	環境基準』の 「環境上の条	草津市「臭気指数規制基準第1種地域敷地境界線(第1号)」記載基準			


【振動】

(特になし)

【粉じん】




(特になし)





(特になし)



16時 0時 16時 0時

0時

第2管理値を超過した場合

	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対 策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに 作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業 を再開します