

参考資料1

	①	③	⑦	⑧	⑪
曇 6月27日 除去前					
				⑦を別角度から	
晴 7月1日 除去後					
	除去作業の効果が表れている	重機を使った島の除去作業	陸からの除去作業が行われた	陸からの除去作業実施	
晴 7月29日 1か月後					
	再生の様子は見られない	あまり変化は見られない	岸の間にはっきりとした隙間	岸の間にはっきりとした隙間	黄色い花が満開
雨 9月4日 2か月後					
		中央の島から伸び始めている	岸から伸び始めたオオバナ	伸び始めた水草	茎が伸び始めている
曇 10月2日 3か月後					
	常に除去作業が行われているのか	伸びた様子をはっきり確認	中央の島とつながってしまった	繋がってしまった	4か月前とほぼ同じ状態