





(2) 発生ガス、地温等(12/21までの測定結果 速報版)



調査結果の概要

【硫化水素】

- ・南側の建屋の周辺や平坦面部、北尾側の一部に点在して分布する。
- ・概ね 1.0~8.0volppm を示すが、オ・イ-1、キ-7 では 100volppm 以上の値を示す。

【メタン】

- ・南側の建屋の周辺や平坦面部、北尾側の一部に広く分布する。
- ・概ね 0.4~28.0vol% を示すが、オ・イ-1、キ-1 では 50vol% 以上の値を示す。

【地温(補正前)】

- ・中央部平坦面では概ね 17 以上の値を示す。
- ・北尾側~北側平坦面~西市道側にかけては、概ね 16 以下の値を示す。

図-2.1.5 表層ガス調査の結果図(発生ガス、地温)

発生ガス、地温等








図-3.1.3 ボーリング調査の計画地点位置図(12/21 速報)

発生ガス(硫化水素)



参考図 1(5) 表層ガス調査結果(12/21 までの調査結果 速報版)

発生ガス(メタン)



参考図 1(6) 表層ガス調査結果(12/21 までの調査結果 速報版)