



# A-2区画作業状況及び廃棄物写真

A、B区画有害物掘削箇所平面図



A-2 掘削断面図



プラスチック類



ゴム類



がれき



木くず



写真① 2次掘削状況(廃棄物土)



写真② 2次掘削状況(有害物土)



写真③ 3次掘削状況(有害物土)



写真④ 有害物土掘削完了底面状況



底面拡大



金属くず(一斗缶)

