


廃棄物土掘削(A工区)の概要

標準断面図 R-70


底面遮水工
(セメント改良土)



底面遮水工実施前に見学会開催予定(次回)

廃棄物土掘削(A工区)の概要

標準断面図 R-70



廃棄物土掘削(A工区)の状況



撮影日 平成28年4月20日

現在の状況

- EL=128.0mまで掘削完了
- 一部で砂層や粘性土層が出現

今後の予定

- EL=126.5mまで掘削し矢板を打設



覆土の仮置状況

廃棄物土掘削(A工区)の状況

砂層・粘性土層の分布状況



廃棄物土掘削(B工区)の状況



現在の状況

- ・ A工区掘削の進捗に伴い
進入路を造成



沈砂池底面覆土の下で
廃コンデンサ発見

廃棄物土掘削(B工区)の状況



廃コンデンサ

発見日: 4月5日(火)

場所: 沈砂池底面覆土の下

個数: 1個

状態: 内部に油がわずかに残存
漏えいはなし



廃棄物土掘削(B工区)の状況

廃コンデンサ発見後の対応

- ・ 危険物保管ヤードへ移動、適正保管
- ・ 「**内部の油**」と「**周辺の廃棄物土**」のPCB濃度分析を実施

PCB濃度分析結果

- ・ 内部油: 0.6mg/kg (0.5mg/kgを越える場合は低濃度PCB廃棄物に該当)
- ・ 周辺廃棄物土: 不検出

今後の対応

【廃コンデンサ】

- ・ 環境大臣認定を受けた無害化処理認定施設に処分を委託予定

【監視】

- ・ これまで通り**監視員を立会**させ慎重に掘削を進める
- ・ 万が一内部油が漏えいした場合には速やかに浸潤土砂を回収し
隔離可能な常備している資材を使って適正保管する

廃棄物土掘削(C工区)の状況



現在の状況

- ・ 掘削の準備
- ・ ブルーシート撤去、雑木の伐採

現場を見学されるにあたって

服装

- ①防塵マスク
- ②ヘルメット
- ③軍手
- ④長靴等

移動手段

バスを
ご利用ください



注意事項

場内では重機等が稼働していますので**危険**です。
指示に従い安全に行動していただきますようご協力お願いします。