





A-3 掘削断面図



プラスチック類



がれき類



がれき+金属



木くず

写真①

2次掘削状況(廃棄物土)



写真②

2次掘削状況(有害物土)



写真③

3次掘削状況(有害物土)



写真④

有害物土掘削完了底面状況



廃棄物遠景



一斗缶

