

土砂災害警戒区域等設定図(航空写真平面図)

自然現象の種類 急傾斜地の崩壊

箇所番号	2774	箇所名	北桜-1	所在地	野洲市北桜
------	------	-----	------	-----	-------

