

平成25年9月15～16日
台風18号による
大津市南西部およその浸水区域



土砂に埋もれた京阪線路
逢坂1丁目踏切

氾濫する吾妻川
中町橋

京町1丁目付近

流木等でふさがった吾妻川暗渠口
大津駅東側里

大津市河川課がまとめられた資料に県流域治水政策室が一部加筆

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 令元情複、第422号)
第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得なければならない。