


写真図


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000 (地図画像)を複製したものである。(承認番号 平18総複、第496号)



自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	-8729
箇所名	棕川
所在地	高島市今津町棕川

土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	