

添付資料7 石綿分析結果報告書の概要書

住棟	建設年度	階数	試料採取場所	アスベスト濃度分析結果									
				クリソタイル		アモサイト		クロシドライト		アンソフィライト		トリモライト /アクチノライト	
				定性試験 結果	定量試験 結果(%)	定性試験 結果	定量試験 結果(%)	定性試験 結果	定量試験 結果(%)	定性試験 結果	定量試験 結果(%)	定性試験 結果	定量試験 結果(%)
1号棟	昭和39年度	平屋建て		※2号棟と同様とみなす。(建設年度、建物規模が同じため)									
2号棟	昭和39年度	平屋建て	外壁塗材	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----
3号棟	昭和41年度	2階建て		※4号棟と同様とみなす。(建設年度、建物規模が同じため)									
4号棟	昭和41年度	2階建て	外壁塗材	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----
5号棟	昭和41年度	2階建て		※4号棟と同様とみなす。(建設年度、建物規模が同じため)									
6号棟	昭和39年度	2階建て		※8号棟と同様とみなす。(建設年度、建物規模が同じため)									
7号棟	昭和39年度	2階建て		※8号棟と同様とみなす。(建設年度、建物規模が同じため)									
8号棟	昭和39年度	2階建て	外壁塗材	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----
9号棟	昭和39年度	2階建て		※8号棟と同様とみなす。(建設年度、建物規模が同じため)									
10号棟	昭和39年度	2階建て		※8号棟と同様とみなす。(建設年度、建物規模が同じため)									
11号棟	昭和41年度	4階建て	外壁塗材	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----
			階段部、内装塗材	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----
12号棟	昭和42年度	4階建て	外壁塗材	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----
			階段部、内装塗材	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----	不検出	----