

現況平面図

県立彦根総合運動場

水質調査：昨年度に引き続き、場内観測井戸とご協力をいただいている周辺井戸にて水質調査を実施します。

調査業務位置図

S=1:2500

地盤改良工事
盛土造成工事

既存施設解体工事

- 既存施設区域
- 公園計画区域
- 平成30年度
建物調査範囲
- 平成29年度
建物調査済
- 場内観測井戸
- ボーリング調査

