

V 循環型社会

(2) 廃棄物処理施設等立入検査結果（令和元年度）

	産業廃棄物処理施設等施設数					一般廃棄物 処理施設数 (市町届出 含む) ②	立入対象 施設数 ①+②	立入検査数	
	処分業者		収運業者 積替保管 施設数	自社処理 法15条 許可 施設数 (脱水施設 を除く)	計 ①			立入検査 施設数	延べ立入 検査数
	法15条 許可 施設数	その他 施設数							
循環社会推進課	1	1	0	0	2	0	2	2	2
南部環境事務所	22	38	10	0	70	27	97	97	102
甲賀環境事務所	41	29	7	3	80	15	95	95	95
東近江環境事務所	22	28	10	2	62	17	79	79	79
湖東環境事務所	17	26	9	2	54	15	69	69	69
湖北環境事務所	14	19	3	4	40	16	56	56	85
高島環境事務所	3	1	1	1	6	9	15	15	26
計	120	142	40	12	314	99	413	413	458

※許可施設数には、埋立て終了の最終処分場を含み、工事中の最終処分場を除く。

(3) PCB 廃棄物等保管・使用状況の届出数

令和2年3月31日

P C B廃棄物等の種類	保管中		使用中	
	事業場数	保管量（台）	事業場数	使用量（台）
変圧器（トランス）	158	407	126	307
コンデンサー（3kg以上）	65	221	17	28
コンデンサー（3kg未満）	30	2,366	2	9
柱上変圧器（柱上トランス）	5	14	1	1
安定器	185	12,252	9	101

※大津市内の事業所は除く。

(4) 廃船対策による処理隻数

年度	隻数
平成14年度	26 隻
平成15年度	26 隻
平成16年度	11 隻
平成17年度	36 隻
平成18年度	38 隻
平成19年度	44 隻
平成20年度	66 隻
平成21年度	67 隻
平成22年度	31 隻
平成23年度	26 隻
平成24年度	22 隻
平成25年度	27 隻
平成26年度	26 隻
平成27年度	10 隻
平成28年度	7 隻
平成29年度	1 隻
平成30年度	4 隻
令和1年度	1 隻

(5) 不法投棄等事案の過去3年間の解決状況

		H29	H30	R1
合 計	対応件数	148	161	169
	解決件数	86	102	95
	解決率(%)	58.1	63.4	56.2
継 続 事 案	対応件数	67	66	60
	解決件数	12	17	6
	解決率(%)	17.9	25.8	10
新 規 事 案	対応件数	81	95	109
	解決件数	74	85	89
	解決率(%)	91.4	89.5	81.7

※対応件数とは、現場に行って調査したり、行為者に対して指導をするなどした件数で、のべ件数ではなく個所件数。(大津市内を除く。)

