

令和 4 年 8 月 4 日からの大雨による被害に関する情報について

8 月 8 日 15 時 00 分現在

1 被害状況一覧

人的被害					住家被害					非住家被害		土砂災害	その他
死者	行方不明者	負傷者			全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他		
		重傷	軽傷	不明									
人	人	人	人	人	棟	棟	棟	棟	棟	棟	棟	件数	件数
—	—	—	—	—	—	—	—	14	15	—	3	1	2

(1) 人的被害

なし

(2) 住家被害の概要

場所	概要	
長浜市余呉町上丹生	床上浸水 10 棟	床下浸水 3 棟
長浜市余呉町下丹生		床下浸水 1 棟
長浜市余呉町椿坂		床下浸水 2 棟
長浜市余呉町菅並	床上浸水 2 棟	床下浸水 3 棟
長浜市余呉町中河内		床下浸水 6 棟
長浜市木之本町大見	床上浸水 2 棟	

(3) 非住家被害の概要

長浜市木之本町大見 床下浸水 3 棟（車庫）

(4) 土砂災害の概要

場所	概要
長浜市余呉町中河内	国道 365 号（土砂流出）

(5) ライフライン被害の概要

場所	概要
長浜市余呉町下丹生	木之本大見地区への送水管（高時川の独立送水管 160m）破損 →8/5 中に仮設管を敷設。大見地区での断水なし。
長浜市余呉町菅並	菅並浄水場の配水池から菅並地区に送る加圧所が水没 →菅並 34 軒（全世帯）断水 →8 月 5 日（金）20 時仮復旧
長浜市木之本町大見	断水（住宅 1 軒、事務所 1 軒） →8 月 6 日（土）11 時仮復旧

(6) その他の概要

場所	概要
木之本町川合	高時川の水位上昇により市道冠水
近江学園	落雷による自動火災報知設備の故障

※県管理土木施設被害は、他部局からの報告に統合

(7) 他部局からの報告

別添資料のとおり

※主な経過 8月4日 16時30分 土砂災害警戒情報【発表】 (米原市)
5日 6時 土砂災害警戒情報【発表】 (長浜市)
6時40分 記録的短時間大雨情報【発表】 (長浜市)
9時5分 高時川氾濫発生情報(警戒レベル5相当)【発表】(長浜市)
⇒全て解除

大雨による土木交通部管理施設被害状況

【8/8 15:00時点】

月日		時		解除 月日 時		路線名等	区間 (地先)	状況	備考 (解除予想等)
■道路									
道路被害による通行止め									
●県管理 3路線 3区間									
1	8月5日	7:00				国道365号	長浜市余呉町福井県境～中河内～樺坂	樺坂トンネル北500m付近および中河内から福井県境まで土砂流出箇所あり、土砂撤去中	緊急車両通行可 全面解除未定
2	8月5日	7:30				中河内木之本線	長浜市余呉町上丹生～余呉町菅並	明神橋～中川原橋間で高時川溢水流木・堆積土砂撤去中	8/5 16:00片側交互通行 全面解除未定
3	8月5日	9:00	8月5日	16:00		木之本高月線	長浜市木之本町古橋～高月町高野		解除
4	8月5日	10:00				川合千田線	長浜市木之本町川合～長浜市木之本町古橋	路肩欠損(歩道)	8/6 15:00片側交互通行 全面解除未定
	8月5日	10:30	8月5日	16:00		杉本余呉線	長浜市余呉町下丹生	高時川溢水による冠水	解除
規制雨量超過等による事前通行規制									
●県管理 0路線 0区間									
	8月4日	14:00	8月5日	16:00		中河内木之本線	長浜市余呉町下丹生～木之本町川合		解除
	8月4日	18:30	8月5日	16:00		国道303号	長浜市木之本町金居原～木之本町川合		解除
(関連情報)									
●高速									
	8月5日	11:30	8月5日	21:30		北陸自動車道	木之本IC～敦賀IC(下り)	土砂災害による通行止め	解除未定
●その他 工事中による通行止め区間									
						中河内木之本線	長浜市余呉町中河内～余呉町菅並	水資源機構施工区間で被災箇所確認中	
■河川									
●県管理 2河川 17箇所									
	8月5日		8月5日			高時川	長浜市余呉町中河内	一時的に溢水。8/5に溢水解消	
	8月5日					高時川	長浜市余呉町菅並	護岸欠損。護岸天端コンクリート損傷	

月日	時	解除		路線名等	区間 (地先)	状 況	備 考 (解除予想等)
		月日	時				
8月5日	8:50	8月5日		高時川(右岸)	長浜市余呉町下丹生	一時的に溢水。8/5に溢水解消	
8月5日	7:15	8月5日	8:00	高時川(左岸)	長浜市余呉町菅並	一時的に溢水。8:00頃に溢水解消	
8月5日	8:30	8月5日	11:30	高時川(左岸)	長浜市余呉町川合	一時的に溢水。11:30頃に溢水解消	
8月5日	11:10	8月5日		余呉川(左岸)	長浜市余呉町椿坂	一時的に溢水。8/5に溢水解消	
8月5日	11:40	8月5日	13:30	姉川(右岸)	長浜市南浜町	一時的に溢水。13:30頃に溢水解消	
8月6日				高時川	長浜市木之本町古橋	護岸欠損	県道川合千田線
8月6日				高時川	長浜市木之本町古橋	護床工損傷	
8月6日				高時川	長浜市高月町雨森	護床工損傷	
8月6日				高時川	長浜市余呉町中河内	土羽護岸欠損	
8月6日				高時川	長浜市余呉町中河内	土砂堆積	
8月6日				高時川	長浜市余呉町中河内	堤防法面損傷	
8月6日				高時川	長浜市余呉町中河内	堤防法面損傷	
8月6日				高時川	長浜市余呉町中河内	護岸欠損	
8月6日				余呉川	長浜市余呉町小谷	護岸欠損	
8月6日				余呉川	長浜市余呉町小谷	護岸欠損	
8月6日				余呉川	長浜市余呉町椿坂	土砂堆積	
8月6日				余呉川	長浜市余呉町柳ヶ瀬	護岸欠損	
8月8日				高時川	長浜市湖北町八日市	護岸欠損	
8月8日				高時川	長浜市湖北町八日市	護岸背面土砂流出	

大雨による滋賀県内交通機関の運行状況【8/8 15:00時点】

※下表「状況」欄には調査時点の状況のみ記載

発生		解除		路線名等	区 間 (地 先)	状 況	備 考 (解除予想等)
月日	時	月日	時				
■鉄道							
●JR東海道新幹線							
●JR在来線							
JR東海管内							
JR西日本管内							
8月5日				特急サンダーバード号	大阪駅～和倉温泉駅	運休	8月11日から運転再開予定
8月5日				特急しらさぎ号	名古屋駅～金沢駅	運休	8月11日から運転再開予定
●私鉄							
信楽高原鐵道							
近江鐵道							
京阪電氣鐵道							
■バス							
近江鐵道バス・湖国バス							
8月5日	10:30			金居原線		古橋バス停留所 迂回運行	路肩欠損(歩道)のため
帝産湖南交通							
江若交通							
京阪バス							
滋賀バス							
余呉バス							
8月5日	7:00			柳ヶ瀬線	椿坂～中河内	運休 (木ノ本駅～椿坂間は運行)	通行止めのため

令和4年8月4日からの大雨に伴う農水産業被害に関する情報について

(令和4年8月8日15時現在)

区分	地域名	市町名	被害対象	被害状況	被害箇所(箇所)	備考
施設 等関係	湖北	長浜市	農業用機械(バックホー)	水没	1	
			野菜移植機	水没	1	
			獣害防止柵	全壊	延600m	
				半壊	延30m	

区分	地域名	市町名	被害対象	被害状況	被害面積(ha)	備考
農作物 等関係	湖北	長浜市	水稻	冠水	13.0	冠水、泥の付着あり 土砂流入し倒伏
				冠水	0.1	
				冠水	3.3	
				浸水	9.5	
			豆類(大豆)	冠水	2.0	冠水、泥の付着あり
			果樹(青パパイヤ)	冠水	0.1	
			その他雑穀(エゴマ)	冠水	0.4	
				浸水	0.6	
		計		29.0		

※「冠水」：作物が侵入した水により完全に水没した状態。

「浸水」：通常よりも多くの水が浸入した状態で、作物が水面上に出ている状態。

※被害面積は、被害を確認した農地全体の面積です。

区分	地域名	市町名	被害対象	被害状況	被害箇所(箇所)	備考
耕地 関係	湖北	長浜市	水路	流失・土砂埋没	4	
			揚水ポンプ	流失・土砂埋没	2	
						6

区分	地域名	市町名	被害対象	被害状況	被害箇所(箇所)	備考
水産 関係	湖北	長浜市 (姉川下流)	やな	泥がヤナにかかっており、8月8日午前中にユンボで泥を取り除く作業を実施。ヤナのウインチを支えるパイプが曲がっていたため引き上げ、漁業協同組合で修理済。	1	

※今後の調査により、被害面積・箇所等に修正がある可能性があります。