

《旧RD最終処分場 敷地管理情報（令和4年8月分）をお知らせいたします》

作成日： 令和4年8月19日

県では、週1回の日常点検（水処理施設の運転については、原則日曜日を除く毎日）、年1回の定期点検および異常発生時の臨時点検を実施しております。

今回は、目視による旧処分場施設の異常の有無を確認する日常点検および7月9日から19日にかけての大雨に伴う被害への対応についてをお知らせします。

【点検結果】

- ・ 7月中旬の豪雨により、洪水調整池付近の縦排水路沿い法面の土砂の表面が流れ落ち、側溝や管理用道路に散在したため、応急対応しました。（対応状況は裏面に記載しています。）
- ・ その他、場内の構造物等について、特に問題はありませんでした。
- ・ 水処理施設について、運転状況の監視、操作および機器の日常点検をしました。
⇒結果、特に問題はありませんでした。

点検日 令和4年7月5日、11日、19日、27日 ※水処理施設の運転については、原則日曜日を除く毎日

場内の状況



写真① 調整池付近の様子

令和4年度
第2回モニタリング
調査時の状況

撮影日 令和4年7月25日



写真② 天端部の様子

除草作業実施後

撮影日 令和4年7月28日







【お知らせ】

- ・ 第42回旧RD最終処分場問題連絡協議会を下記のとおり開催します。
日時： 令和4年9月6日(火) 19時～
場所： 栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)集会室
なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、書面開催とさせていただきます場合があります。
(その場合は、8月下旬に各自治会長様に連絡します。)

裏面へ

《旧RD最終処分場 敷地管理情報（令和4年8月分）をお知らせいたします》

（裏面）

対応状況	
写真③	洪水調整池沿いの状況
	
撮影日	令和4年7月19日
内容	シート裏面に流れた雨水の影響で、土砂が管理用道路に散在しました。
写真④⑤	作業対応状況
	
撮影日	令和4年7月21日
対応	道路の清掃をし、法面を土のう袋で押さえました。
写真⑦⑧	作業対応状況
	
撮影日	令和4年7月21日
対応	シート裏の土砂の一部撤去および側溝清掃をし、また雨水がシートの隙間からシート裏にまわらないように新しいシートを上から被せました。
【今後の対応予定】	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 補修工事により法面整形とシートの張り替えを予定しています。 ・ 応急対応箇所においては、今後の日常点検の際にも状況を注視していきます。 	