

# 《旧IRD最終処分場 敷地管理情報（令和5年6月HP用分）をお知らせいたします》

作成日： 令和5年6月23日

県では、週1回の日常点検（水処理施設の運転については、原則日曜日を除く毎日）、年1回の定期点検および異常発生時の臨時点検を実施しております。

今回は、目視による旧処分場施設の異常の有無を確認する日常点検の結果をお知らせします。

## 【点検結果】


- ・ 5月8日の大雨により、洪水調整池付近の北南法面の縦排水沿いの土砂が少量流れ出し（土嚢袋2袋程度）管理通路に散在したため、応急に対応しました。
- ・ その他、場内の構造物等について、異常はありませんでした。
- ・ 水処理施設の運転について、問題ありませんでした。

点検日 令和5年5月1日、8日、18日、22日、30日

## 場内の状況




写真① 調整池付近の様子



撮影日 令和5年5月8日



写真② 天端部の様子







撮影日 令和5年5月8日

## 【お知らせ】

- ・ 令和5年度第2回モニタリング調査を7月31日（月）に実施します。
- ・ なお、雨天等により、日程を変更させていただく場合があります。
- ・ 立会希望の方は事前にご連絡願います。
- ・ ※地下水等の採水を行います。分析結果は、別途お知らせします。
- ・ 天端部の除草は、7月下旬からお盆までの期間に実施します。その他、法面部の除草についても順次実施します。

《旧IRD最終処分場 敷地管理情報（令和5年6月HP用分）をお知らせいたします》

<p>対応状況</p>	
<p>写真③ 洪水調整池沿いの状況</p> 	<p>写真④ 洪水調整池沿いの状況</p> 
<p>撮影日 令和5年5月8日</p>	<p>撮影日 令和5年5月8日</p>
<p>内容 シート裏面に流れた雨水の影響で、土嚢袋2袋分の表土が流出しました。 (遠景)</p>	<p>内容 シート裏面に流れた雨水の影響で、土嚢袋2袋分の表土が流出しました。 (近景)</p>
<p>写真⑤</p> 	<p>写真⑥</p> 
<p>撮影日 令和5年5月8日</p>	<p>撮影日 令和5年6月5日</p>
<p>対応 清掃を行い法面を土嚢で押さえました。</p>	<p>対応 雨水の侵入経路の一つと思われる、擬木とコンクリートの隙間については、先行して、6段についてモルタルで隙間を埋める作業を実施しました。</p>
<p>【今後の対応予定】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き、擬木とコンクリートの隙間にモルタルを流し込む作業を行います。</li> <li>・応急対応箇所においては、今後の日常点検の際にも状況を注視していきます。</li> </ul>	