

基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

様式 1

土砂災害特別警戒区域


告示年月日	平成 年 月 日
告示番号	滋賀県告示第 号

土砂災害警戒区域

告示年月日	平成 年 月 日
告示番号	滋賀県告示第 号


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



「測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R 6JHf 109」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない」

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	Ⅲ-70002
区域の名称	上丹生-9
区域の所在地	滋賀県長浜市余呉町上丹生

土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	




○ この区域図は、空中写真測量による地形図に、区域図を投影したものであり、一部異なって見える場合があります。
詳しくは、土木事務所にお尋ねください。

基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図(オルソ画像)

様式 2



基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図

様式 4-1

調査作成日

令和7年2月13日

箇所番号

Ⅲ-70002

箇所名

上丹生-9

所在地

滋賀県長浜市余呉町上丹生


移動による力

土砂災害警戒区域			移動による力の 最大値 kN/m^2	移動高 m
土砂災害 特別警戒区域	移動による力が 100kN/m^2 を超える区域		158.0	1.0
	その他の区域		100.0	1.0

上端・下端線

横断測線

設定測線



基礎調査結果(未指定)

新規区域指定

土砂災害警戒区域等設定図

