

# 基礎調査結果(未指定)

既指定区域の見直し


様式 1

土砂災害特別警戒区域			
告示年月日	令和	年	月 日
告示番号	滋賀県告示第		号

土砂災害警戒区域			
告示年月日	令和	年	月 日
告示番号	滋賀県告示第		号

## 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



・測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R 6JHF 256  
(本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。)

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	I-1023
区域の名称	雄琴-3
区域の所在地	滋賀県大津市雄琴一丁目

土砂災害警戒区域	
土砂災害特別警戒区域	



○ この区域図は、空中写真測量による地形図に、実測による区域図を投影したものであり、一部異なって見える場合があります。  
詳しくは、土木事務所にお尋ねください。



# 基礎調査結果(未指定)

既指定区域の見直し

土砂災害警戒区域等設定図(オルソ画像)

様式 2

調書作成日

令和6年12月18日

箇所番号


I-1023

箇所名

雄琴-3

所在地

滋賀県大津市雄琴一丁目





# 基礎調査結果(未指定)

既指定区域の見直し

## 土砂災害警戒区域等設定図

様式 4-1

調書作成日 令和6年12月18日

箇所番号 I-1023 箇所名 雄琴-3 所在地 滋賀県大津市雄琴一丁目





# 基礎調査結果(未指定)

既指定区域の見直し

## 土砂災害警戒区域等設定図

様式 4-2

調書作成日 令和6年12月18日

箇所番号	I-1023	箇所名	雄琴-3	所在地	滋賀県大津市雄琴一丁目
------	--------	-----	------	-----	-------------

