基礎調査結果（未指定）

【急傾斜地の崩壊】 土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地	区域名称	公表日	備考
		（急傾斜地の崩壊）			
1	Ⅰ-20001	栗東市上砥山	上砥山-12	R7.9.16	新規
2	Ⅰ-20002	栗東市上砥山	上砥山-13	R7.9.16	新規
3	Ⅰ-20009	栗東市荒張	荒張-25	R7.9.16	新規
4	Ⅰ-20013	栗東市井上	井上-9	R7.9.16	新規
5	Ⅰ-20015	栗東市東坂	東坂-5	R7.9.16	新規
6	Ⅱ-20003	栗東市上砥山	上砥山-14	R7.9.16	新規
7	Ⅱ-20004	栗東市上砥山	上砥山-15	R7.9.16	新規
8	Ⅱ-20005	栗東市荒張	荒張-21	R7.9.16	新規
9	Ⅱ-20007	栗東市荒張	荒張-23	R7.9.16	新規
10	Ⅱ-20008	栗東市荒張	荒張-24	R7.9.16	新規
11	Ⅱ-20010	栗東市御園	御園-7	R7.9.16	新規
12	Ⅱ-20011	栗東市御園	御園-8	R7.9.16	新規
13	Ⅱ-20012	栗東市井上	井上-8	R7.9.16	新規
14	Ⅱ-20014	栗東市井上	井上-10	R7.9.16	新規
15	Ⅱ-20016	栗東市東坂	東坂-6	R7.9.16	新規
16	Ⅱ-20017	栗東市荒張	荒張-26	R7.9.16	新規
17	Ⅱ-20018	栗東市井上	井上-11	R7.9.16	新規
18	Ⅱ-20019	栗東市井上	井上-12	R7.9.16	新規
19	Ⅱ-20020	栗東市井上	井上-13	R7.9.16	新規
20	Ⅱ-20021	栗東市井上	井上-14	R7.9.16	新規
21	Ⅱ-20022	栗東市荒張	荒張-27	R7.9.16	新規
22	Ⅲ-20006	栗東市荒張	荒張-22	R7.9.16	新規
23	Ⅲ-20023	栗東市荒張	荒張-28	R7.9.16	新規