基礎調査結果（未指定）

土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地	区域名称	公表日	備考
		（急傾斜地の崩壊）			
1	Ⅰ-5837	彦根市鳥居本町	鳥居本(9)	R7.10.31	見直し
2	Ⅰ-50001	彦根市男鬼町	男鬼-1	R7.10.31	新規
3	Ⅱ-50001	彦根市男鬼町	男鬼-2	R7.10.31	新規
4	Ⅱ-50002	彦根市男鬼町	男鬼-3	R7.10.31	新規
5	Ⅱ-50003	彦根市善谷町	善谷-2	R7.10.31	新規
6	Ⅱ-50004	彦根市中山町	中山-10	R7.10.31	新規
7	Ⅱ-50005	彦根市中山町	中山-11	R7.10.31	新規
8	Ⅱ-50006	彦根市荘厳寺町	荘厳寺-3	R7.10.31	新規
9	Ⅱ-50007	彦根市笹尾町	笹尾-5	R7.10.31	新規
10	Ⅱ-50008	彦根市笹尾町	笹尾-6	R7.10.31	新規
11	Ⅱ-50009	彦根市原町	原-2	R7.10.31	新規