基礎調査結果（未指定）

土砂災害警戒区域等調査結果箇所一覧表

	区域番号	所在地	区域名称	公表日	備考	区域指定
		（急傾斜地の崩壊）				
~~1~~	~~Ⅰ-5837~~	~~彦根市鳥居本町~~	~~鳥居本(9)~~	~~R7.10.31~~	~~見直し~~	R8.3.17
~~2~~	~~Ⅰ-50001~~	~~彦根市男鬼町~~	~~男鬼-1~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17
~~3~~	~~Ⅱ-50001~~	~~彦根市男鬼町~~	~~男鬼-2~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17
~~4~~	~~Ⅱ-50002~~	~~彦根市男鬼町~~	~~男鬼-3~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17
~~5~~	~~Ⅱ-50003~~	~~彦根市善谷町~~	~~善谷-2~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17
~~6~~	~~Ⅱ-50004~~	~~彦根市中山町~~	~~中山-10~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17
~~7~~	~~Ⅱ-50005~~	~~彦根市中山町~~	~~中山-11~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17
~~8~~	~~Ⅱ-50006~~	~~彦根市荘厳寺町~~	~~荘厳寺-3~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17
~~9~~	~~Ⅱ-50007~~	~~彦根市笹尾町~~	~~笹尾-5~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17
~~10~~	~~Ⅱ-50008~~	~~彦根市笹尾町~~	~~笹尾-6~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17
~~11~~	~~Ⅱ-50009~~	~~彦根市原町~~	~~原-2~~	~~R7.10.31~~	~~新規~~	R8.3.17